

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

Geprüftes Baumuster	Zentrallüftungsgerät HKG-HY siehe Anlage 1
Auftraggeber / Hersteller	HANSA Ventilatoren und Maschinenbau Neumann GmbH, Stockweg 19, 26683 Saterland / Stücklingen, Deutschland
Prüfdatum /-ort	07. – 08.10.2013, HANSA Ventilatoren und Maschinenbau Neumann GmbH, Stockweg 19, 26683 Saterland / Stücklingen, Deutschland
Prüfingenieure	Dr.-Ing. M. Möritz, Dipl. Ing. (FH) Jacob Kornack
Prüfkriterien	Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerlevanten Anforderungen* der nachfolgend mit „✓“ markierten Regelwerke geprüft:

Allgemeine Raumluftechnik Krankenhausbereich

VDI 6022, Blatt 1 (04/2006)	✓	DIN 1946-4 (12/2008)	✓
SWKI VA104-01 (04/2006)	✓	SWKI 99-3 (03/2004)	✓
VDI 3803 (02/2010)	✓	ÖNORM H 6020 (02/2007)	✓
ÖNORM H 6021 (09/2003)	✓		
DIN EN 13779 (09/2007)	✓		

Prüfergebnis **Die Konformität des geprüften Baumusters mit den
hygienerlevanten Anforderungen der o. g. Regelwerke wird
bestätigt.**

Gültigkeitszeitraum 5 Jahre: 03.2014 – 03.2019

Registriernummer HKP 10/13 - 01



Dipl.-Ing. (FH) J. Kornack

ausgestellt am 06.03.2014, Berlin

* Regelwerke bzw. Anforderungen aus Regelwerken, auf die in den zu dieser Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) herangezogenen Regelwerken verwiesen wird, wurden nicht berücksichtigt.

Die HKP beinhaltet keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in dem geprüften Baumuster eingesetzten Materialien. Dieses Zertifikat einschließlich seiner Anlagen darf nur in vollständiger Form vervielfältigt, verbreitet und/oder zugänglich gemacht werden. Eine Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Zugänglichmachung ohne Anlagen oder in Auszügen oder sonst in unvollständiger Form bedarf der Zustimmung des Instituts für Lufthygiene (ILH) Berlin. Alle Rechte, wie insbesondere Urheber- und Leistungsschutzrechte, bleiben im Übrigen vorbehalten.